

D1**IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS/CUEVAS**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS


DATOS DE LOS POSEEDORES:

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:**ESTADO** MUY BUENO**TIPOLOGÍA** VIVIENDA OCASIONAL y BODEGA-GARAJE**TÍTULO** REF. CATASTRAL 1974901UM7317S0001XP vivienda**SITUACIÓN****FOTOGRAFÍA****MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

VIVIENDA con fachadas de piedra, carpintería exterior de madera y cubierta de la edificación principal, inclinada, con cubrición de teja cerámica curva. En la parte posterior hacia el cotarro, existe una zona pavimentada, embaldosada y vallada.

BODEGA - GARAJE realizado sobre rasante, con cerramientos a base de muros de mampostería de piedra, tanto en fachadas como en cubierta. La parte superior de la cubierta se soluciona mediante unas placas tipo onduline. Carpintería de madera.

ACCESOS

Caminos perimetrales en hormigón; y en la parte posterior realizados con material cerámico, con canaleta prefabricada para el desvío de las aguas pluviales.

LUCERAS O CHIMENEAS

DATOS DE LOS POSEEDORES:

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	


DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO REGULAR
 TIPOLOGÍA BODEGA
 TÍTULO

REF. CATASTRAL SIN REFERENCIA

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bodega con acceso desde vivienda con entrada por C/San Pedro; con cerramientos a base de bloque de hormigón gris. Remate de cornisa con teja cerámica curva y restos de piedra. Cubrición mediante capa de tierra. Sin carpintería exterior.

ACCESOS

Camino perimetrales en hormigón, con caída hacia C/San Pedro.

LUCERAS O CHIMENEAS

DATOS DE LOS POSEEDORES:

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	


DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO MALO
TIPOLOGÍA BODEGA
TÍTULO

REF. CATASTRAL SIN REFERENCIA

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bodega con acceso desde callejón. La fachada se reduce prácticamente a la puerta de entrada y un pequeño cerramiento en fábrica de bloque de hormigón gris. Sin remate de cornisa. Cubrición mediante capa de tierra. Carpintería exterior de chapa metálica lisa.

ACCESOS

Camino de acceso en hormigón, con caída hacia C/San Pedro.

LUCERAS O CHIMENEAS

D4**IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS/CUEVAS**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS



**DATOS DE LOS POSEEDORES:**

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:**ESTADO** MALO. En estado ruinoso**TIPOLOGÍA** BODEGA**TÍTULO****REF. CATASTRAL** SIN REFERENCIA**SITUACIÓN****FOTOGRAFÍA****MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

Bodega con acceso desde callejón de C/ San Pedro, con cerramientos a base de muros de mampostería de piedra en fachada principal. Remate de cubierta mediante alero de teja cerámica curva. Cubrición en tierra. Carpintería de madera en puerta de acceso.

ACCESOS

Calle pavimentada mediante adoquín de hormigón. Sendas por encima de la bodega en tierra.

LUCERAS O CHIMENEAS

D5

IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS/CUEVAS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS

DATOS DE LOS POSEEDORES:

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2


NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO MALO. Hundimiento parcial en parte posterior**TIPOLOGÍA** BODEGA**TÍTULO****REF. CATASTRAL** SIN REFERENCIA

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bodega con acceso desde callejón de C/ San Pedro, con cerramiento de acceso principal ejecutado mediante enfoscado y pintado de color blanco. El resto de cerramientos, en la parte posterior a la entrada, es de muros de mampostería de piedra. Remate de cubierta mediante alero de teja cerámica curva. Cubrición en tierra. Carpintería de madera en puerta de acceso.

ACCESOS

Calle pavimentada mediante adoquín de hormigón, zona de entrada mediante baldosas cerámicas y caminos perimetrales en baldosa de cemento y hormigón.

LUCERAS O CHIMENEAS

D6

IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS/CUEVAS

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS**

DATOS DE LOS POSEEDORES:

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2


NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO MUY BUENO**TIPOLOGÍA** BODEGA**TÍTULO****REF. CATASTRAL** SIN REFERENCIA

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bodega realizada con cerramientos a base de mampostería de piedra. Remate superior de cornisa en teja cerámica curva. Cubrición en tierra. Carpintería exterior de madera.

ACCESOS

Caminos de acceso y perimetrales en hormigón. Plataforma de estancia en hormigón, con mobiliario urbano colocado: mesa y bancos. Existencia de plantación de especies vegetales.

LUCERAS O CHIMENEAS

D7

IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS/CUEVAS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS

DATOS DE LOS POSEEDORES:

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO MALO. Ruinoso


TIPOLOGÍA BODEGA

TÍTULO

REF. CATASTRAL SIN REFERENCIA

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bodega no visible desde camino por el cerramiento de la zona de acceso a ésta. Se observa un cerramiento de piedra con cubrición de tierra en la bodega original, en grave estado de deterioro. La zona de acceso se cierra parcialmente mediante muro de ladrillo enfoscado pintado en blanco y mallazo con tela de ocultación. La puerta de paso es de chapa lisa. En la parte delantera existen construcciones consolidadas, con cubierta de chapa. Existen gran cantidad de plantas.

ACCESOS

Caminos de acceso en hormigón.

LUCERAS O CHIMENEAS

D8

IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS/CUEVAS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS

DATOS DE LOS POSEEDORES:

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	


DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO BUENO
TIPOLOGÍA BODEGA
TÍTULO

REF. CATASTRAL 1974902UM7317S0001IP

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bodega parcialmente visible desde camino por el cerramiento de la zona de acceso a ésta. En la bodega original se observan cerramientos de diversa índole: ladrillo, piedra, enfoscados... La cubrición es de tierra con el remate de cornisa en teja cerámica. El vallado exterior está ejecutado con numerosos materiales: piedra, bloque de hormigón gris, fábrica de ladrillo e incluso mezcla de piedras y escombro. La puerta de acceso es de tipo forja.

ACCESOS

Los accesos exteriores son de pizarra, tierra, hormigón... y la zona de acceso interior se encuentra embaldosada con material cerámico a excepción de las zonas plantadas con distintas especies vegetales.

LUCERAS O CHIMENEAS

D9**IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS/CUEVAS**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS


**DATOS DE LOS POSEEDORES:**

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:**ESTADO** MUY BUENO**TIPOLOGÍA** VIVIENDA OCASIONAL, BODEGA y COBERTIZO**TÍTULO** REF. CATASTRAL 2074301UM7327S0001FF vivienda**SITUACIÓN****FOTOGRAFÍA****MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

VIVIENDA con fachadas de adobe y piedra, carpintería exterior de madera y cubierta inclinada con teja cerámica curva.

BODEGA con cerramientos a base de muros de mampostería de piedra. Remate de cornisa mediante teja cerámica curva. Cubrición con tierra. La carpintería exterior es de madera.

COBERTIZO realizado con estructura de madera, a dos aguas, con cubrición a base de placa ondulada. Se encuentra aislado en la zona de acceso a la bodega.

ACCESOS

Caminos perimetrales de hormigón, zonas de circulación en parte embaldosadas, en parte en tierra. Presenta muchas zonas ajardinadas, en macetas y en la propia tierra.

LUCERAS O CHIMENEAS

D10

IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS/CUEVAS

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS**

DATOS DE LOS POSEEDORES:

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2


NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO EN OBRAS. Rehabilitación**TIPOLOGÍA** BODEGA**TÍTULO****REF. CATASTRAL** SIN REFERENCIA

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bodega realizada con cerramientos a base de muros de mampostería de piedra y restaurados parcialmente mediante bloque de cemento de color ocre y ladrillo. Cubrición en tierra. Carpintería metálica de chapa grecada.

ACCESOS

Con frente a C/ San Pedro, totalmente pavimentada, con encintado de aceras.

LUCERAS O CHIMENEAS

D11

IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS/CUEVAS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS

DATOS DE LOS POSEEDORES:

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO REGULAR


TIPOLOGÍA BODEGA

TÍTULO

REF. CATASTRAL SIN REFERENCIA

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bodega realizada con cerramientos a base de muros de sillera de piedra. Remate superior de cornisa en piedra. Cubrición en tierra. Carpintería de madera.

ACCESOS

Con frente a C/ San Pedro, totalmente pavimentada, con encintado de aceras.

LUCERAS O CHIMENEAS



DATOS DE LOS POSEEDORES:

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO MALO. Hundimiento parcial del lateral derecho


TIPOLOGÍA BODEGA

TÍTULO

REF. CATASTRAL SIN REFERENCIA

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bodega realizada con cerramientos a base de muros de mampostería de piedra. Remate superior de cornisa en piedra. Cubrición en tierra. Carpintería metálica de chapa grecada.

ACCESOS

Con frente a Avda. Corporación, totalmente pavimentada, con encintado de aceras.

LUCERAS O CHIMENEAS

D13**IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS/CUEVAS**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS

**DATOS DE LOS POSEEDORES:**

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO REGULAR


TIPOLOGÍA BODEGA

TÍTULO

REF. CATASTRAL SIN REFERENCIA

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

Bodega realizada con cerramientos a base de muros de piedra, enfoscados exteriormente mediante mortero de cemento. Remate superior de cornisa en ladrillo. Cubrición en tierra. Carpintería exterior es de madera.

ACCESOS

Con frente a Avda. Corporación, totalmente pavimentada, con encintado de aceras.

LUCERAS O CHIMENEAS

D14

IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS/CUEVAS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS

DATOS DE LOS POSEEDORES:

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	


DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO BUENO
TIPOLOGÍA BODEGA
TÍTULO

REF. CATASTRAL SIN REFERENCIA

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bodega realizada con cerramientos a base de muros de silleria de piedra. Remate superior de cornisa en piedra. Cubrición en tierra. Carpintería exterior es de madera.

ACCESOS

Con frente a Avda. Corporación, totalmente pavimentada, con encintado de aceras.

LUCERAS O CHIMENEAS

D15**IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS/CUEVAS**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS

**DATOS DE LOS POSEEDORES:**

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO REGULAR


TIPOLOGÍA BODEGA

TÍTULO

REF. CATASTRAL SIN REFERENCIA

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

Bodega realizada con cerramientos a base de muros de sillera de piedra. Remate superior de cornisa en piedra. Cubrición en tierra. La carpintería exterior es de madera y de chapa lisa.

ACCESOS

Con frente a Avda. Corporación, totalmente pavimentada, con encintado de aceras.

LUCERAS O CHIMENEAS



DATOS DE LOS POSEEDORES:

TITULAR 1

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

TITULAR 2

NOMBRE		DNI	
DIRECCIÓN		PROVINCIA	
E - MAIL		TELÉFONO/S	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

ESTADO EN OBRAS. Rehabilitación


TIPOLOGÍA BODEGA

TÍTULO

REF. CATASTRAL SIN REFERENCIA

SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bodega en obras donde se ha ejecutado fachada mediante fábrica de ladrillo perforado con llaves para posterior revestimiento de piedra. Cubrición en tierra. La carpintería exterior es provisional.

ACCESOS

Con frente a Avda. Corporación, totalmente pavimentada, con encintado de aceras.

LUCERAS O CHIMENEAS