



**CIUDAD DE DUEÑAS.**

**P. E. P. C. H.**

**CATÁLOGO**

NOVIEMBRE 2016

**AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS.**

**PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE "LA CIUDAD DE DUEÑAS" EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO Y SUELO RÚSTICO DE ASENTAMIENTO TRADICIONAL**

**DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN. CATÁLOGO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PROTEGIDOS**

**DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL**

JUAN CARLOS SANZ BLANCO, ARQUITECTO

**LISTADO DE FICHAS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PROTEGIDOS**

FICHA 1	Calle Santa Cruz N° 27
FICHA 2	Calle Santa Cruz N° 17
FICHA 3	Calle Santa Teresa N° 7
FICHA 4	Calle Puenteillas N° 31
FICHA 5	Calle San Agustín N° 4
FICHA 6	Calle-Plaza Paz N° 16
FICHA 1	Calle Santa Cruz N° 27
FICHA 2	Calle Santa Cruz N° 17
FICHA 3	Calle Santa Teresa N° 7
FICHA 4	Calle Puenteillas N° 31
FICHA 5	Calle San Agustín N° 4
FICHA 6	Calle-Plaza Paz N° 16
FICHA 7	Calle Egidio Mate N° 10
FICHA 8	Calle Hoyo N° 21
FICHA 9	Calle Santa Teresa N° 7
FICHA 10	Calle Santa Teresa N° 3
FICHA 11	Calle Santa Teresa N°3
FICHA 12	Calle San Juan N°13
FICHA 13	Calle San Agustín N° 4
FICHA 14	Calle San Agustín N° 4
FICHA 15	Calle San Agustín N° 4
FICHA 16	Calle San Agustín N° 4
FICHA 17	Calle San Agustín N° 3
FICHA 18	Calle-Plaza España N° 13
FICHA 19	Calle-Plaza de la Paz N° 9
FICHA 20	Calle Antonio Monedero N° 23
FICHA 21	Calle Antonio Monedero N° 9
FICHA 22	Calle Corporación N° 73
FICHA 23	Calle Corporación N° 73
FICHA 24	Calle Santa Teresa N° 5
FICHA 25	Calle Santa Teresa N° 3
FICHA 26	Calle Puenteillas N° 21
FICHA 27	Calle Plaza Isabel la Católica N° 10
FICHA 28	Calle Plaza Isabel la Católica N° 9
FICHA 29	Calle Plaza Santa Teresa N° 14
FICHA 30	Calle Plaza Santa Teresa N°13
FICHA 31	Calle Plaza España N°9
FICHA 32	Calle Plaza España N°8
FICHA 33	Calle Plaza España N°7
FICHA 34	Calle Plaza España N°6
FICHA 35	Calle Plaza España N°5
FICHA 36	Calle Plaza España N° 20
FICHA 37	Calle San Agustín N° 3
FICHA 38	Calle San Agustín N° 2
FICHA 39	Calle Plaza España N° 17
FICHA 40	Calle Plaza España N° 16
FICHA 12	Calle San Juan N°13
FICHA 13	Calle San Agustín N° 4
FICHA 14	Calle San Agustín N° 4
FICHA 15	Calle San Agustín N° 4
FICHA 16	Calle San Agustín N° 4
FICHA 17	Calle San Agustín N° 3
FICHA 18	Calle-Plaza España N° 13
FICHA 19	Calle-Plaza de la Paz N° 9

**PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE DUEÑAS**  
CATÁLOGO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PROTEGIDOS

FICHA 20	Calle Antonio Monedero N° 23
FICHA 21	Calle Antonio Monedero N° 9
FICHA 22	Calle Corporación N° 73
FICHA 23	Calle Corporación N° 73
FICHA 24	Calle Santa Teresa N° 5
FICHA 25	Calle Santa Teresa N° 3
FICHA 26	Calle Puentecillas N° 21
FICHA 27	Calle Plaza Isabel la Católica N° 10
FICHA 28	Calle Plaza Isabel la Católica N° 9
FICHA 29	Calle Plaza Santa Teresa N° 14
FICHA 30	Calle Plaza Santa Teresa N°13
FICHA 31	Calle Plaza España N°9
FICHA 32	Calle Plaza España N°8
FICHA 33	Calle Plaza España N°7
FICHA 34	Calle Plaza España N°6
FICHA 35	Calle Plaza España N°5
FICHA 36	Calle Plaza España N° 20
FICHA 37	Calle San Agustín N° 3
FICHA 38	Calle San Agustín N° 2
FICHA 39	Calle Plaza España N° 17
FICHA 40	Calle Plaza España N° 16
FICHA 41	Calle Plaza España N° 15
FICHA 42	Calle Plaza España N° 14
FICHA 43	Calle Plaza España N° 13
FICHA 44	Calle Plaza España N° 12
FICHA 45	Calle Plaza España N° 11
FICHA 46	Calle Plaza España N° 10
FICHA 47	Calle Plaza de la Paz N° 7
FICHA 48	Calle Plaza de la Paz N° 10
FICHA 49	Calle Plaza de la Paz N° 9
FICHA 50	Calle Egidio Mate N° 10
FICHA 51	Calle Egidio Mate N° 8
FICHA 52	Calle Egidio Mate N° 6
FICHA 53	Calle Antonio Monedero N° 9
FICHA 54	Calle Plaza del Campillo N° 9
FICHA 55	Calle Plaza del Campillo N° 8
FICHA 56	Calle Plaza del Campillo N° 10
FICHA 57	Calle Campillo N° 5
FICHA 58	Calle tras Iglesia N° 1
FICHA 59	Calle tras Iglesia N° 3
FICHA 60	Calle puentecillas N° 20
FICHA 61	Calle Hoyo N° 3
FICHA 62	Calle Hoyo N° 1
FICHA 63	Calle Plaza Isabel la Católica N° 1
FICHA 64	Calle Puentecillas N° 17
FICHA 65	Calle San Juan N° 21
FICHA 66	Calle Santa Eulalia N° 21
FICHA 67	Calle Santa Eulalia N° 5
FICHA 68	Calle Canóniga N° 9
FICHA 69	Calle Pastores N° 11
FICHA 70	Calle Pastores N° 7
FICHA 71	Calle Antonio Monedero N° 14
FICHA 72	Calle Plaza de la Paz N° 1
FICHA 73	Calle Plaza Capillo N° 3
FICHA 74	Calle Fraguas N° 6
FICHA 75	Calle Plaza de la Paz N° 12

**PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE DUEÑAS**  
CATÁLOGO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PROTEGIDOS

---

FICHA 76	Calle Plaza de la Paz N° 11
FICHA 77	Calle Plaza de la Paz N° 10
FICHA 78	Calle Plaza de la Paz N° 9
FICHA 79	Calle Pastores N° 18
FICHA 80	Calle Pastores N° 20
FICHA 81	Calle Plaza Campillo N° 9
FICHA 82	Calle Plaza Campillo N° 8
FICHA 83	Calle Plaza Campillo N° 10
FICHA 84	Calle Plaza Campillo N° 6
FICHA 85	Calle Plaza Campillo N°4
FICHA 86	Calle Mejorada N° 9
FICHA 87	Calle Mejorada N° 7
FICHA 88	Calle Sacristán N° 16
FICHA 89	Calle Sacristán N° 22
FICHA 90	Calle Corporación N° 73
FICHA 91	Calle Santa Teresa N° 10
FICHA 92	Calle Santa Teresa N° 9
FICHA 93	Calle Santa Juan N° 5
FICHA 94	Calle Pastores N° 9
FICHA 95	Calle Pastores N° 41
FICHA 96	Calle Pastores N° 39
FICHA 97	Calle Fraguas N° 8
FICHA 98	Calle Fraguas N° 10




# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 1A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL

Denominación: **ÁREA DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA ERMITA DEL CRISTO**  
Ubicación: **MANZANA - M-10 PARCELA - P-1 CALLE - SANTA CRUZ Nº- 27**  
Referencia catastral: **1576701UM7317N0001PW FICHA I-85**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1998</b>
ESTILO	<b>GÓTICO</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE (2 VIVIENDAS)</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Área de cautela por situarse junto a la hermita del Cristo con arco ojival de sillería.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MUY BUENO. Obra nueva



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL**

Denominación: **ÁREA DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA ERMITA DEL CRISTO**  
Ubicación: **MANZANA - M-10 PARCELA - P-1 CALLE - SANTA CRUZ Nº- 27**  
Referencia catastral: **1576701UM7317N0001PW FICHA I-85**  
Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ARCO)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Apertura del arco y sustentación del paramento de obra opaco por puerta de madera o reja de forja tradicional.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL

Denominación: **ERMITA DEL CRISTO**


Ubicación: **MANZANA - M-10 PARCELA - P-2 CALLE - SANTA CRUZ Nº- 17**

Referencia catastral: **1576702UM731N0001LW FICHA I-85**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>SIGLO XV</b>
ESTILO	<b>GÓTICO-MUDEJAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	<b>OBISPADO DE PALENCIA</b>
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>RELIGIOSO</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Edificio religioso que forma parte de la estructura del Conjunto Histórico, destaca la composición volumétrica y su espacio interior.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR: Precisa obras de rehabilitación y conservación.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL**

Denominación: **ERMITA DEL CRISTO**

Ubicación: **MANZANA - M-10 PARCELA - P-1 CALLE - SANTA CRUZ Nº- 27**

Referencia catastral: **1576702UM731N0001LW FICHA I-85**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (IGLESIA)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Únicamente se permiten obras de conservación y rehabilitación de la estructura de cubierta de madera y la carpintería exterior.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL

Denominación: **IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA TERESA**


Ubicación: **MANZANA - M-14 PARCELA - P-7 CALLE - SANTA TERESA Nº- 7**

Referencia catastral: **1676807UM7317N0001FW FICHA I-115**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>SIGLO XVI</b>	
ESTILO	<b>GÓTICO</b>	
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>	
PROPIETARIO	<b>OBISPADO DE PALENCIA</b>	
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>RELIGIOSO</b>	

#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Edificio religioso tradicional que formaba parte del Hospital de Santiago, destaca su espacio interior y su fachada de sillería de piedra.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR: Precisa obras de conservación y rehabilitación.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL**

Denominación: **IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA TERESA**

Ubicación: **MANZANA - M-14 PARCELA - P-7 CALLE - SANTA TERESA N°- 7**

Referencia catastral: **1676807UM7317N0001FW FICHA I-115**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (IGLESIA)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Únicamente se permiten obras de conservación y rehabilitación de su cubierta y carpinterías, así como la recuperación del pavimento de piedra.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL

Denominación: **OJO DE LA VIRGEN, PUERTA DE LOS REMEDIOS**


Ubicación: **MANZANA - M-17 PARCELA - P-21 CALLE - PUENTECILLAS Nº- 31**

Referencia catastral: **1675821UM7317S0001SP FICHA I-174**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>SIGLO XVI</b>
ESTILO	<b>GÓTICO</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	<b>OBISPADO DE PALENCIA</b>
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>RELIGIOSO</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Único vestigio que se conserva del recinto amurallado del Conjunto: Espléndida composición volumétrica con arco ojival, escalera de acceso de sillería, balcón y almenas bajo cubierta

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Recientemente rehabilitado.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL**

Denominación: **OJO DE LA VIRGEN, PUERTA DE LOS REMEDIOS**

Ubicación: **MANZANA - M-17 PARCELA - P-21 CALLE - PUENTECILLAS Nº- 31**

Referencia catastral: **1675821UM7317S0001SP FICHA I-174**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (IGLESIA)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Únicamente se permiten obra de conservación.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL

Denominación: **IGLESIA DE SAN AGUSTÍN**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-5 CALLE – SAN AGUSTÍN Nº- 4**

Referencia catastral: **1774605UM7317S0001HP FICHA I-286**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>SIGLO XVII</b>
ESTILO	<b>HERRERIANO</b>
AUTOR	<b>FRANCISCO DE PRAVES</b>
PROPIETARIO	<b>OBISPADO DE PALENCIA</b>
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>EDIF. VACÍO</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Espacio religioso que formaba parte del convento de San Agustín que dispondrá de acceso exclusivo para el Palacio de los Conde de Buendía: Espléndida portada con escudos y composición interior de nave central con capillas laterales.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MALO: Precisa obras de conservación, rehabilitación integral y adaptación a algún uso dotacional.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL**

Denominación: **IGLESIA DE SAN AGUSTÍN**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-5 CALLE – SAN AGUSTÍN Nº- 4**

Referencia catastral: **1774605UM7317S0001HP FICHA I-286**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (IGLESIA)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Obras de rehabilitación y conservación de sus cerramientos, estructura de cubierta, cubrición y carpinterías exteriores.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Obras de adaptación del espacio interior para un uso dotacional público de carácter socio-cultural (teatro, auditorio, museo, exposiciones, biblioteca, centro cívico, centro juvenil, centro de interpretación, conservatorio de música, archivo histórico, ect.)

### **INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL

Denominación: **IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN**


Ubicación: **MANZANA - M-47 PARCELA - P-1 CALLE – PLAZA PAZ N°- 16**

Referencia catastral: **1975301UM7317N0001EW FICHA I-588**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>SIGLO XIV</b>	
ESTILO	<b>GÓTICO ÁBSIDE-ROMÁNICO TORRE-CLASICISTA- HERRERIANO</b>	
AUTOR	<b>TORRE: ALONSO DE TOLOSA</b>	
PROPIETARIO	<b>OBISPADO DE PALENCIA</b>	
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>RELIGIOSO</b>	
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	Edificio religioso histórico de gran valor.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:		
BUENO: Recientemente restaurado uno de sus cerramiento y la cubierta de la nave del evangelio		



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 6B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL**

Denominación: **IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN**

Ubicación: **MANZANA - M-47 PARCELA - P-1 CALLE – PLAZA PAZ N°- 16**

Referencia catastral: **1975301UM7317N0001EW FICHA I-588**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (IGLESIA)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Obras de conservación y rehabilitación.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Obras de conservación y mantenimiento.


**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL INSCRIPCIÓN

Denominación: **INSCRIPCIÓN**  
 Ubicación: **MANZANA - M-47 PARCELA - P-1 CALLE – EGIDIO MATE Nº- 10**  
 Referencia catastral: **1972401UM7317S0001GP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>ALMACÉN</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	-



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MALO: Esta muy desgastada.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 7B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL INSCRIPCIÓN**

Denominación: **INSCRIPCIÓN**

Ubicación: **MANZANA - M-45 PARCELA - P-1 CALLE – EGIDIO MATE N°- 10**

Referencia catastral: **1972401UM7317S0001GP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL INSCRIPCIÓN**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

La inscripción debe ser protegida y mantenida en su emplazamiento actual.

### **INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

F= 8A


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**


Ubicación: **MANZANA - M-8 PARCELA - P-10 CALLE - HOYO Nº- 21**

Referencia catastral: **1575510UM7317N0001TW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>	
ESTILO	-	
AUTOR	-	
PROPIETARIO	-	
USOS	<b>VIVIENDA</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>	
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:		
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:		
BUENO: Esta en una fachada recién pintada.		



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 8B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-8 PARCELA - P-10 CALLE - HOYO Nº- 21**

Referencia catastral: **1575510UM7317N0001TW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 9A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**


Ubicación: **MANZANA - M-14 PARCELA - P-7 CALLE - SANTA TERESA Nº- 7**

Referencia catastral: **167807UM7317N0001FW FICHA I-115**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>SIGLO XVI</b>	
ESTILO	<b>GÓTICO</b>	
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>	
PROPIETARIO	<b>OBISPADO DE PALENCIA</b>	
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>RELIGIOSO</b>	
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:		
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:		
BUENO: Se conserva en buen estado.		



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 3B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-14 PARCELA - P-7 CALLE - SANTA TERESA Nº- 7**

Referencia catastral: **167807UM7317N0001FW FICHA I-115**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

F= 10A

## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**


Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-2 CALLE - SANTA TERESA Nº- 3**

Referencia catastral: **1675802UM7317N0001PW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: No parece estar en su posición original. Está recién limpio y la fachada en la que se localiza estar recién hecha. Puede estar repicado o rehecho



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 10B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-2 CALLE - SANTA TERESA Nº- 3**

Referencia catastral: **1675802UM7317N0001PW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**


Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-2 CALLE - SANTA TERESA Nº- 3**

Referencia catastral: **1675802UM7317N0001PW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: No parece estar en su posición original. Está recién limpio y la fachada en la que se localiza estar recién hecha. Puede estar repicado o rehecho



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 11B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-2 CALLE - SANTA TERESA Nº- 3**

Referencia catastral: **1675802UM7317N0001PW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

F= 12A


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**


Ubicación: **MANZANA - M-23 PARCELA - P-1 CALLE - SAN JUAN Nº- 13**

Referencia catastral: **177670UM73117N0001JW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: El escudo está pintado en blanco y le ha pulido o cortado todos los salientes.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 12B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-23 PARCELA - P-1 CALLE - SAN JUAN Nº- 13**

Referencia catastral: **177670UM73117N0001JW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-5 CALLE – SAN AGUSTÍN Nº- 4**

Referencia catastral: **1774605UM7317S0001HP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1700</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>EDIF. VACÍO</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 13B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-5 CALLE – SAN AGUSTÍN N°- 4**

Referencia catastral: **1774605UM7317S0001HP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

**FOTO**



**DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-5 CALLE – SAN AGUSTÍN Nº- 4**

Referencia catastral: **1774605UM7317S0001HP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1700</b>	
ESTILO	-	
AUTOR	-	
PROPIETARIO	-	
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>EDIF. VACÍO</b>	

VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 14B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-5 CALLE – SAN AGUSTÍN Nº- 4**


Referencia catastral: **1774605UM7317S0001HP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-5 CALLE – SAN AGUSTÍN Nº- 4**

Referencia catastral: **1774605UM7317S0001HP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1700</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>EDIF. VACÍO</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

F= 15B

## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-5 CALLE – SAN AGUSTÍN N°- 4**

Referencia catastral: **1774605UM7317S0001HP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

### FOTO



### DETALLE



### ACTUACIONES PERMITIDAS:

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### ACTUACIONES DEBIDAS:

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-5 CALLE – SAN AGUSTÍN Nº- 4**

Referencia catastral: **1774605UM7317S0001HP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1700</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>EDIF. VACÍO</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 16B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-5 CALLE – SAN AGUSTÍN Nº- 4**


Referencia catastral: **1774605UM7317S0001HP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 17A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**


Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-6 CALLE – SAN AGUSTÍN Nº- 3**

Referencia catastral: **1274606UM7317S0001WP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA-COMERCIO</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Parece estar repuesto e incluso fabricado para colocarlo en esta fachada reconstruida del convento de San Agustín.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 17B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-6 CALLE – SAN AGUSTÍN Nº- 3**

Referencia catastral: **1274606UM7317S0001WP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P-19 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 13**

Referencia catastral: **18752109UM7317N0001RW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1900</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR: Está embutido sobre la puerta del número 13 (allí pone 9), parece recortado y recolocado.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 18B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P-19 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 13**

Referencia catastral: **18752109UM7317N0001RW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 19A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL INSCRIPCIÓN

Denominación: **INSCRIPCIÓN**


Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P-10 CALLE – PLAZA DE LA PAZ Nº-9**

Referencia catastral: **1876810UM7317N0001ZW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>	
ESTILO	-	
AUTOR	-	
PROPIETARIO	-	
USOS	<b>VIVIENDA</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>	
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:		
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:		
REGULAR: Está en una columna de la parte porticada de la plaza de la Paz.		



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 19B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **INSCRIPCIÓN**  
Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P-10 CALLE – PLAZA DE LA PAZ Nº-9**  
Referencia catastral: **1876810UM7317N0001ZW**  
Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

La inscripción debe ser protegida y mantenida en su emplazamiento actual.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

F= 20A


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**


Ubicación: **MANZANA - M-49 PARCELA - P-14 CALLE – ANTONIO MONEDERONº-23**

Referencia catastral: **1874714UM7317S0001BP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
REGULAR: Parece repuesto, está pintado y le falta parte.	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-49 PARCELA - P-14 CALLE – ANTONIO MONEDERONº-23**

Referencia catastral: **1874714UM7317S0001BP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

**FOTO**



**DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 21A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**


Ubicación: **MANZANA - M-49 PARCELA - P-21 CALLE – ANTONIO MONEDERO Nº-9**

Referencia catastral: **1874721UM7317S000PP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIP-VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 21B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-49 PARCELA - P-21 CALLE – ANTONIO MONEDERO N°-9**

Referencia catastral: **1874721UM7317S000PP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

**FOTO**



**DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




### CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**


Ubicación: **MANZANA - M-73 PARCELA - P-4.1 CALLE -CORPORACIÓN Nº-73**

Referencia catastral: **2075304UM7327N0001MY**

#### CATALOGO. SITUACIÓN



#### PARCELARIO. SITUACIÓN



#### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. TEMPORAL</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR: No parece estar en su posición original. Esta recién limpio y la fachada en la que se localiza esta recién arreglada.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-73 PARCELA - P-4.1 CALLE –CORPORACIÓN Nº-73**

Referencia catastral: **2075304UM7327N0001MY**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




### CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO

Denominación: **ESCUDO**


Ubicación: **MANZANA - M-73 PARCELA - P-4.1 CALLE -CORPORACIÓN Nº-73**

Referencia catastral: **2075304UM7327N0001MY**

#### CATALOGO. SITUACIÓN



#### PARCELARIO. SITUACIÓN



#### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	-
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. TEMPORAL</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR: No parece estar en su posición original. Esta recién limpio y la fachada en la que se localiza esta recién arreglada.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN INTEGRAL ESCUDO**

Denominación: **ESCUDO**

Ubicación: **MANZANA - M-73 PARCELA - P-4.1 CALLE -CORPORACIÓN Nº-73**

Referencia catastral: **2075304UM7327N0001MY**

Grado de protección: **PROTECCIÓN INTEGRAL (ESCUDO)**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Cualquier intervención en el BIC deberá contar con la autorización previa y preceptiva de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **CASA TRADICIONAL**


Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-1 CALLE – SANTA TERESA Nº-5**

Referencia catastral: **1675801UM731N0001QW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1989</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. TEMPORAL</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería de piedra caliza con alero.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Ha sido reestructurado en los años 80.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **CASA TRADICIONAL**

Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-1 CALLE – SANTA TERESA Nº-5**


Referencia catastral: **1675801UM731N0001QW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección manteniendo la fachada de sillera de piedra y alero con canecillos.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **CASA SOLARIEGA**


Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-2 CALLE – SANTA TERESA Nº-3**

Referencia catastral: **1675802UM7317N0001PW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería de piedra con escudos y balcones y composición de su fachada.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Rehabilitado recientemente.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **CASA SOLARIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-2 CALLE – SANTA TERESA Nº-3**

Referencia catastral: **1675802UM7317N0001PW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo la composición de fachada, y la sillería de piedra caliza y los balcones.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Limpieza de la piedra.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **CASA CON PASADIZO ADINTELADO SOBRE LA VÍA PÚBLICA**


Ubicación: **MANZANA - M-17 PARCELA - P-16 CALLE – PUENTECILLAS Nº-21**

Referencia catastral: **1675816UM7317S0001JP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Pasadizo adintelado sobre la calle.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Ha sido rehabilitado en los años 2000.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **CASA CON PASADIZO ADINTELADO SOBRE LA VÍA PÚBLICA**  
Ubicación: **MANZANA - M-17 PARCELA - P-16 CALLE – PUENTECILLAS Nº-21**  
Referencia catastral: **1675816UM7317S0001JP**  
Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las que se permiten por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **ALMACÉN**


Ubicación: **MANZANA - M-18 PARCELA - P-5 CALLE -PLAZA ISABEL LA CATÓLICA Nº-10**

Referencia catastral: **1775105UM7317S0001QP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>ALMACÉN</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>ALMACÉN</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería, alero y cubierta a dos aguas en la esquina.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **ALMACÉN**

Ubicación: **MANZANA - M-18 PARCELA - P-5 CALLE -PLAZA ISABEL LA CATÓLICA Nº-10**

Referencia catastral: **1775105UM7317S0001QP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las que se permiten por su nivel de protección salvo la fachada y la cubierta que deberán mantenerse en su estado actual.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Limpeza de fachada y conservación de la cubierta.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



### CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **ALMACÉN**


Ubicación: **MANZANA - M-18 PARCELA - P-6 CALLE -PLAZA ISABEL LA CATÓLICA Nº-9**

Referencia catastral: **1775106UM7317S0001PP**

#### CATALOGO. SITUACIÓN



#### PARCELARIO. SITUACIÓN



#### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>ALMACÉN</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>ALMACÉN</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería, alero y cubierta a dos aguas en la esquina.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **ALMACÉN**

Ubicación: **MANZANA - M-18 PARCELA - P-6 CALLE -PLAZA ISABEL LA CATÓLICA Nº-9**

Referencia catastral: **1775106UM7317S0001PP**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las que se permiten por su nivel de protección salvo la fachada y la cubierta que deberán mantenerse en su estado actual.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Limpieza de fachada y conservación de la cubierta.

### **INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **CASA SOLARIEGA**


Ubicación: **MANZANA - M-19 PARCELA - P-16 CALLE – PLAZA SANTA TERESA Nº-14**

Referencia catastral: **1776116UM7317N0001OW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1995</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería y composición tradicional.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Recientemente rehabilitado.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **CASA SOLARIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-19 PARCELA - P-16 CALLE – PLAZA SANTA TERESA Nº-14**

Referencia catastral: **1776116UM7317N0001OW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las que se permiten por su nivel de protección salvo la fachada y su composición que deberán mantenerse en su estado actual.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **CASA SOLARIEGA**


Ubicación: **MANZANA - M-19 PARCELA - P-17 CALLE – PLAZA SANTA TERESA Nº-13**

Referencia catastral: **1776117UM7317N0001KW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería y composición tradicional con arco en el acceso.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **CASA SOLARIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-19 PARCELA - P-17 CALLE – PLAZA SANTA TERESA Nº-13**

Referencia catastral: **1776117UM7317N0001KW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las que se permiten por su nivel de protección salvo la fachada y su composición que deberá mantenerse en su estado actual.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**


Ubicación: **MANZANA - M-22 PARCELA - P-8 CALLE - PLAZA ESPAÑA Nº-9**

Referencia catastral: **1775408UM7317N0001JW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>2012</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>COMERCIO - VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Soportal con columnas de piedra y dinteles de madera.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Ha sido rehabilitado y reestructurado recientemente su estructura y envolvente.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 31B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-22 PARCELA - P-8 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº-9**

Referencia catastral: **1775408UM7317N0001JW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección salvo el soportal que deberá mantenerse en su estado actual.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**


Ubicación: **MANZANA - M-22 PARCELA - P-9 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº-8**

Referencia catastral: **1775409UM7317N0001EW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	Soportal adintelado con columnas de piedra y dintel de madera.
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	BUENO





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-22 PARCELA - P-9 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº-8**

Referencia catastral: **1775409UM7317N0001EW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Sustitución de las carpinterías de aluminio por madera.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

F= 33A


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**


Ubicación: **MANZANA - M-22 PARCELA - P-10 CALLE - PLAZA ESPAÑA Nº-7**

Referencia catastral: **1775410UM7317N0001IW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN: Soportal de columnas de piedra.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL: REGULAR	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-22 PARCELA - P-10 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº-7**

Referencia catastral: **1775410UM7317N0001IW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Regeneración consistente en la eliminación de la terraza volada y la configuración de los huecos de fachada y su carpintería, además de lo permitido por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Regeneración en el sentido indicado

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

F= 34A


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**


Ubicación: **MANZANA - M-22 PARCELA - P-11 CALLE - PLAZA ESPAÑA Nº-6**

Referencia catastral: **1775412UM7317N0001EW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. TEMPORAL</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN: Soportal de columnas de piedra y dintel de madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL: REGULAR	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-22 PARCELA - P-11 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº-6**

Referencia catastral: **1775412UM7317N0001EW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas para su nivel de protección y la regeneración de la composición de la fachada.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 35A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**


Ubicación: **MANZANA - M-22 PARCELA - P-12 CALLE - PLAZA ESPAÑA Nº-5**

Referencia catastral: **1775412UM7317N0001EW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1999</b>	
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>	
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>	
PROPIETARIO	-	
USOS	<b>VIVIENDA</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>	

#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Soportal sobre columna de piedra.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Recientemente reestructurado.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 35B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-22 PARCELA - P-12 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº-5**

Referencia catastral: **1775412UM7317N0001EW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




### CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **PALACIO DE LOS BUENDÍA**


Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P- 3 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº-20**

Referencia catastral: **1774603UM7317S0001ZP**

#### CATALOGO. SITUACIÓN



#### PARCELARIO. SITUACIÓN



#### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>PALACIEGO</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>EDIF. VACÍO</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición de volúmenes, torreones y patio interior.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

ESTADO DE RUINA.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **PALACIO DE LOS BUENDÍA**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P- 3 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº-20**

Referencia catastral: **1774603UM7317S0001ZP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Reestructuración conservando sus trazas y el volumen del edificio original y el patio.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




### CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **CONVENTO DE SAN AGUSTÍN (VIVIENDAS)**


Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-6 CALLE – SAN AGUSTÍN Nº- 3**

Referencia catastral: **1274606UM7317S0001WP**

#### CATALOGO. SITUACIÓN



#### PARCELARIO. SITUACIÓN



#### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA-COMERCIO</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería y composición tradicional.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **CONVENTO DE SAN AGUSTÍN (VIVIENDAS)**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-6 CALLE – SAN AGUSTÍN Nº- 3**

Referencia catastral: **1274606UM7317S0001WP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección y la regeneración de su fachada interior al patio de arcos.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Regeneración de su fachada al patio de arcos.

### **INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




### CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **PALACIO DE SAN AGUSTÍN Y PATIO DE ARCOS**


Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P- 7 CALLE -SAN AGUSTÍN Nº- 2**

Referencia catastral: **1774607UM7317S0001AP**

#### CATALOGO. SITUACIÓN



#### PARCELARIO. SITUACIÓN



#### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>	
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>	
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>	
PROPIETARIO	<b>AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS</b>	
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>CASA DE CULTURA</b>	

#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería y composición tradicional con arco de acceso.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Ha sido rehabilitado en los años 80.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 38B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **PALACIO DE SAN AGUSTÍN Y PATIO DE ARCOS**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P- 7 CALLE -SAN AGUSTÍN N°- 2**


Referencia catastral: **1774607UM7317S0001AP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Los permitidos por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Pavimentación del patio de arcos.

### **INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 15 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 17**

Referencia catastral: **1875215UM7317N0001FW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1952</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>COMERCIO- VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Soportal con columnas de piedra y dintel de madera.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 39B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 15 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 17**

Referencia catastral: **1875215UM7317N0001FW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Los permitidos por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 40A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOportal PLAZA ESPAÑA**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 16 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 16**

Referencia catastral: **1875216UM7317N0001MW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. TEMPORAL</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN: Soportal con columnas de piedra y dintel de madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL: BUENO	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 16 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 16**

Referencia catastral: **1875216UM7317N0001MW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Los permitidos por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 41A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOportal PLAZA ESPAÑA**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 17 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 15**

Referencia catastral: **1875217UM7317N0001OW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1855</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Soportal sobre columnas de piedra.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 17 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 15**

Referencia catastral: **1875217UM7317N0001OW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Regeneración de la cubierta plana y eliminación de la celosía de coronación y su sustitución por un alero con canecillos.

Regeneración de la composición de fachada y las que se permiten por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Sustitución de la cubierta plana.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 18 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 14**

Referencia catastral: **1875218UM7317N0001KW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1955</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>COMERCIO- VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
Soportal sobre columnas de piedra y dintel de madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
MALO: Edificio en estado de ruina.	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 18 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 14**

Referencia catastral: **1875218UM7317N0001KW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección y la modificación del revoco de la fachada.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación mediante la reestructuración interior conservando la fachada y el volumen actual.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 19 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 13**

Referencia catastral: **1875219UM7317N0001RW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1900</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>ALMACÉN-VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Soportal sobre columna de piedra y dintel de madera.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MAL: Edificio en demolición.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 43B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 19 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 13**

Referencia catastral: **1875219UM7317N0001RW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación mediante la reestructuración o reconstrucción.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 44A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 20 CALLE - PLAZA ESPAÑA Nº- 12**

Referencia catastral: **1875220UM7317N0001OW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>	
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>	
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>	
PROPIETARIO	-	
USOS	<b>HOTELERÍA ALMACÉN-VIV</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>	
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:		
Soportal sobre columna de piedra y dintel de madera.		
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:		
REGULAR		



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 20 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 12**

Referencia catastral: **1875220UM7317N0001OW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección con modificación de la composición de sus huecos en fachada y la regeneración de la cornisa sustituyéndola por un alero.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Eliminación de los empresillados metálicos en la columna de piedra y sustitución de la cornisa por un alero con canecillos.

### **INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 21 CALLE - PLAZA ESPAÑA Nº- 11**

Referencia catastral: **1875221UM7317N0001KW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>2001</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>HOTELERÍA VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	Soportal sobre columnas de piedra.
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	BUENO: Rehabilitado mediante reestructuración en los años 90.





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 45B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 21 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 11**


Referencia catastral: **1875221UM7317N0001KW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 46A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 22 CALLE - PLAZA ESPAÑA Nº- 10**

Referencia catastral: **1875222UM7317N0001RW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>COMERCIO VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN: Soportal sobre columnas trapezoidales de piedra y dintel de madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL: MALO: Edificio en ruinas.	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA ESPAÑA**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P- 22 CALLE – PLAZA ESPAÑA Nº- 10**

Referencia catastral: **1875222UM7317N0001RW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por nivel de protección y la sustitución de la cornisa por un alero y la composición de los huecos de fachada.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación mediante reestructuración.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 47A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOportal PLAZA DE LA PAZ**


Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P- 8 CALLE -PLAZA DE LA PAZ Nº- 11**

Referencia catastral: **1876808UM7317N0001UM**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>2001</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	<b>AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS</b>
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>HOGAR 3ª EDAD</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Soportal sobre columna de piedra y dintel de madera.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Reconstruido en los años 2000.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 47B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA DE LA PAZ**

Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P- 8 CALLE -PLAZA DE LA PAZ Nº- 11**

Referencia catastral: **1876808UM7317N0001UM**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA DE LA PAZ**


Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P- 9 CALLE -PLAZA DE LA PAZ Nº- 10**

Referencia catastral: **1876809UM7317N0001HW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1940</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>HOSTELERÍA VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
Soportal sobre columnas de piedra y dintel de madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
BUENO: Rehabilitado recientemente.	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA DE LA PAZ**

Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P- 9 CALLE -PLAZA DE LA PAZ Nº- 10**

Referencia catastral: **1876809UM7317N0001HW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección y la modificación de su composición de fachada.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Sustitución de la carpintería de aluminio por madera.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 49A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA DE LA PAZ**


Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P- 10 CALLE -PLAZA DE LA PAZ Nº- 9**

Referencia catastral: **1876810UM731N0001ZW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Soportal sobre columnas de piedra y dintel de madera.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Rehabilitado recientemente.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 49B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA DE LA PAZ**

Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P- 10 CALLE -PLAZA DE LA PAZ Nº- 9**

Referencia catastral: **1876810UM731N0001ZW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección y la modificación de su composición de fachada.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 50A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **ANTIGUO APÓSITO**


Ubicación: **MANZANA - M-47 PARCELA - P- 1 CALLE – EGIDIO MATE Nº- 10**

Referencia catastral: **1972401UM7317S0001GP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1793</b>
ESTILO	<b>SOLARIEGO</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>ALMACÉN</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>ALMACÉN</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición en planta de fachada y cubierta a cuatro aguas con alero.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MALO.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 50B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **ANTIGUO APÓSITO**

Ubicación: **MANZANA - M-47 PARCELA - P- 1 CALLE – EGIDIO MATE Nº- 10**


Referencia catastral: **1972401UM7317S0001GP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, conservando la composición volumétrica y la de la cubierta.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitando de las fachadas y la cubierta.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 51A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **ANTIGUO APÓSITO**


Ubicación: **MANZANA - M-47 PARCELA - P- 2 CALLE – EGIDIO MATE Nº- 8**

Referencia catastral: **1972402UM7317S0001QP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1793</b>
ESTILO	<b>SOLARIEGO</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>ALMACÉN DE MUEBLES</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición en planta de fachada y cubierta a cuatro aguas con alero.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MALO



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 51B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **ANTIGUO APÓSITO**

Ubicación: **MANZANA - M-47 PARCELA - P- 2 CALLE – EGIDIO MATE Nº- 8**

Referencia catastral: **1972402UM7317S0001QP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, conservando la composición volumétrica y la de la cubierta.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitando de las fachadas y la cubierta.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **ANTIGUO APÓSITO**


Ubicación: **MANZANA - M-47 PARCELA - P- 3 CALLE – EGIDIO MATE Nº- 6**

Referencia catastral: **1972403UM7317S0001PP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1793</b>
ESTILO	<b>SOLARIEGO</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>ALMACÉN</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>ALMACÉN</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición en planta de fachada y cubierta a cuatro aguas con alero.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MALO



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **ANTIGUO APÓSITO**

Ubicación: **MANZANA - M-47 PARCELA - P- 3 CALLE – EGIDIO MATE Nº- 6**


Referencia catastral: **1972403UM7317S0001PP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, conservando la composición volumétrica y la de la cubierta.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitando de las fachadas y la cubierta.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **CASA SOLARIEGA**


Ubicación: **MANZANA - M-49 PARCELA - P-21 CALLE – ANTONIO MONEDERO Nº-9**

Referencia catastral: **1874721UM7317S000PP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>	
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>	
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>	
PROPIETARIO	-	
USOS	<b>EQUIP-VIVIENDA</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>	
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:		
Fachada de sillería y composición tradicional.		
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:		
REGULAR.		



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 53B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **CASA SOLARIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-49 PARCELA - P-21 CALLE – ANTONIO MONEDERO Nº-9**

Referencia catastral: **1874721UM7317S000PP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su grado de catalogación y la modificación de la composición de huecos en la planta baja.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Regeneración de la composición de la planta baja.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 54A**

## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL


Denominación: **SOPORTAL PLAZA DEL CAMPILLO**

Ubicación: **MANZANA - M-50 PARCELA - P-1**


**CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-9**

Referencia catastral: **1874902UM7317S0001HP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
Soportal sobre columnas de piedra y dintel de madera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
MALO	





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 54B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA DEL CAMPILLO**

Ubicación: **MANZANA - M-50 PARCELA - P-1 CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-9**

Referencia catastral: **1874902UM7317S0001HP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación interior.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 55A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOportal PLAZA DEL CAMPILLO**


Ubicación: **MANZANA - M-50 PARCELA - P-2 CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-8**

Referencia catastral: **1874902UM7317S0001HP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIPAMIENTO VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
Remate de soportal con voladizo y fachada con alero.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
REGULAR	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA DEL CAMPILLO**

Ubicación: **MANZANA - M-50 PARCELA - P-2 CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-8**

Referencia catastral: **1874902UM7317S0001HP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Los permisos para su nivel de protección conforman la composición volumétrica de la fachada y el alero.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación interior.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **SOPORTAL PLAZA DEL CAMPILLO**


Ubicación: **MANZANA - M-50 PARCELA - P-6 CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-10**

Referencia catastral: **1874906UM7317S0001YP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIPAMIENTO VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Soportal sobre columnas de piedra y dintel de madera con vuelo sobre soportal.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MALO.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **SOPORTAL PLAZA DEL CAMPILLO**

Ubicación: **MANZANA - M-50 PARCELA - P-6 CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-10**

Referencia catastral: **1874906UM7317S0001YP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



#### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su grado de protección conservando la composición volumétrica de la fachada y cubierta.

#### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Consolidación de la fachada a plaza de San Agustín.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 57A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **CASA ENTRA MEDIANERAS CON SOPORTAL**


Ubicación: **MANZANA - M-51 PARCELA - P-13 CALLE – CAMPILLO Nº-5**

Referencia catastral: **1875713UM7317S0001HP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>SIGLO XVI</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	-
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIPAMIENTO VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería de piedra y composición tradicional con soportal de columna de piedra con arcos de medio punto.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BIEN: Rehabilitado recientemente su cubierta.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 57B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **CASA ENTRA MEDIANERAS CON SOPORTAL**

Ubicación: **MANZANA - M-51 PARCELA - P-13 CALLE – CAMPILLO Nº-5**

Referencia catastral: **1875713UM7317S0001HP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección conservando las fichas exteriores y la composición de huecos superior y los arcos del soportal y el friso.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

F= 58A


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **PALACIO DE JOSÉ I**


Ubicación: **MANZANA - M-53 PARCELA - P-2 CALLE – TRAS IGLESIA Nº-1**

Referencia catastral: **1976802UM7317N0001FW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>SIGLO XVI</b>
ESTILO	<b>PALACIEGO</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería con balcón sobre columnas ornamentales y medallones con arco carpanel en la puerta de acceso y alero.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULA: Rehabilitado recientemente su estructura y cubierta.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 58B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **PALACIO DE JOSÉ I**

Ubicación: **MANZANA - M-53 PARCELA - P-2 CALLE – TRAS IGLESIA Nº-1**


Referencia catastral: **1976802UM7317N0001FW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección conservando la composición de su fachada.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación interior.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 59A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Denominación: **CASA DE NAPOLEÓN**


Ubicación: **MANZANA - M-53 PARCELA - P-3 CALLE – TRAS IGLESIA Nº-3**

Referencia catastral: **1976803UM7317N0001MW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIPAMIENTO VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición volumétrica de su fachada y huecos.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Reestructuración en los años 70.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 59B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Denominación: **CASA DE NAPOLEÓN**

Ubicación: **MANZANA - M-53 PARCELA - P-3 CALLE – TRAS IGLESIA Nº-3**

Referencia catastral: **1976803UM7317N0001MW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección y la sustitución de la cornisa y la terraza plana por una cubierta de teja con alero.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Eliminación de la cubierta plana.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-6 CALLE – PUENTECILLAS Nº-20**

Referencia catastral: **1675803UM7317N0001MW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>	
ESTILO	<b>POPULAR</b>	
AUTOR	<b>DESCONOCIDA</b>	
PROPIETARIO	-	
USOS	<b>VIVIENDA</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>	

#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería. En planta baja con cuerpo volado continuo superior con canecillos y alero.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-6 CALLE – PUENTECILLAS Nº-20**


Referencia catastral: **1675803UM7317N0001MW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitida pos su nivel de protección, conservar la composición volumétrica de su fachada y la sillería en plata baja.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Conservación y rehabilitación.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA PALACIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-36 CALLE – HOYO**


**Nº-3**

Referencia catastral: **1675836UM7317N0001TW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>PALACIEGO</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería de piedra.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 61B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA PALACIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-36 CALLE – HOYO Nº-3**

Referencia catastral: **1675836UM7317N0001TW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, conservando la fachada de sillería de piedra caliza.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Conservación y rehabilitación.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL


Denominación: **CASA PALACIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-37 CALLE – HOYO**


**Nº-1**

Referencia catastral: **1675837UM7317N0001FW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>PALACIEGO</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería de piedra.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 62B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA PALACIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-16 PARCELA - P-37 CALLE – HOYO Nº-1**


Referencia catastral: **1675837UM7317N0001FW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección conservando la fachada de sillaría de piedra caliza.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Conservación y rehabilitación.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA PALACIEGA**


Ubicación: **MANZANA - M-17 PARCELA - P-15 CALLE – PLAZA ISABEL LA CATÓLICA Nº-1**

Referencia catastral: **1675815UM7317S0001IP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>PALACIEGA</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición de fachada, rejería de balcones y moldura en los huecos con arco carpanel en la planta de acceso ventanas y balcones.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA PALACIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-17 PARCELA - P-15 CALLE – PLAZA ISABEL LA CATÓLICA Nº-1**

Referencia catastral: **1675815UM7317S0001IP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección conservando la rejería de los balcones, las molduras y la composición de la fachada con puerta y ventana en arco.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA PALACIEGA**


Ubicación: **MANZANA - M-18 PARCELA - P-9 CALLE – PUENTECILLAS Nº-17**

Referencia catastral: **1775109UM7317N0001FW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>	
ESTILO	<b>PALACIEGO</b>	
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>	
PROPIETARIO	-	
USOS	<b>VIVIENDA</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>	

#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillaría de piedra caliza.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO.: Reconstruido en los años 80.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**


Denominación: **CASA PALACIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-18 PARCELA - P-9 CALLE – PUENTECILLAS Nº-17**

Referencia catastral: **1775109UM7317N0001FW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las que se permiten por su nivel de protección, manteniendo la sillería de piedra.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 65A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **PLANTA BAJA EDIFICIO DE VIVIENDAS**


Ubicación: **MANZANA - M-19 PARCELA - P-1 CALLE – SAN JUAN Nº-21**

Referencia catastral: **1776101UM7317N0001HW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>APARCAMIENTO</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>GARAJE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería en su planta baja con arco de medio punto en acceso.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MALO: Garaje.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 65B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **PLANTA BAJA EDIFICIO DE VIVIENDAS**

Ubicación: **MANZANA - M-19 PARCELA - P-1 CALLE – SAN JUAN Nº-21**

Referencia catastral: **1776101UM7317N0001HW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo la sillería de piedra caliza.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Reconstrucción de las plantas superiores y conservación de la fachada de planta baja y el arco de acceso.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-20 PARCELA - P-6 CALLE – SANTA EULALIA Nº-21**

Referencia catastral: **1776306UM7317N0001MW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN: Composición volumétrica.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL: MALO.	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-20 PARCELA - P-6 CALLE – SANTA EULALIA Nº-21**

Referencia catastral: **1776306UM7317N0001MW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, incluido la reestructuración.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-20 PARCELA - P-7 CALLE – SANTA EULALIA Nº-5**

Referencia catastral: **1776307UM7317N00010W**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición volumétrica de la fachada con vuelos.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MALO.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-20 PARCELA - P-7 CALLE – SANTA EULALIA Nº-5**

Referencia catastral: **1776307UM7317N00010W**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, incluido la reestructuración.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

F= 68A


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **ALMACÉN**


Ubicación: **MANZANA - M-22 PARCELA - P-1 CALLE – CANÓNIGA Nº-9**

Referencia catastral: **1775401UM7317N0001MW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>ALMACÉN VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada en esquina de sillería de piedra caliza con alero.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MALO.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **ALMACÉN**

Ubicación: **MANZANA - M-22 PARCELA - P-1 CALLE – CANÓNIGA Nº-9**


Referencia catastral: **1775401UM7317N0001MW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, salvo de modificación del material de fachada con apertura de nuevos huecos al exterior.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Reestructuración interior o Rehabilitación.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 69A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-24 PARCELA - P-5 CALLE – PASTORES Nº-11**

Referencia catastral: **1776605UM7317N0001EW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>2003</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN: Composición volumétrica de su fachada con vuelos y alero con canecillos.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL: BIEN: Recientemente reconstruido.	





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 69B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-24 PARCELA - P-5 CALLE – PASTORES Nº-11**


Referencia catastral: **1776605UM7317N0001EW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 70A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-24 PARCELA - P-7 CALLE – PASTORES Nº-7**

Referencia catastral: **1776607UM7317N0001ZW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. TEMPORAL</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
	Planta baja de sillería de piedra y cuerpo volado y alero con canecillos.
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
	BUENO





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 70B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-24 PARCELA - P-7 CALLE – PASTORES Nº-7**

Referencia catastral: **1776607UM7317N0001ZW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **RESTOS DE FACHADA**


Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-12 CALLE – ANTONIO MONEDERO Nº-14**

Referencia catastral: **1774612UM7317S0001YP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	-
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>SOLAR</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	-



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería de piedra caliza y resto de voladizo sobre canecillos.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

Únicamente se conserva la fachada de planta baja.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **RESTOS DE FACHADA**

Ubicación: **MANZANA - M-25 PARCELA - P-12 CALLE – ANTONIO MONEDERO Nº-14**

Referencia catastral: **1774612UM7317S0001YP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección conservando la sillería de piedra y con la obligación de ejecutarse en fachada superior.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Reconstrucción o reestructuración.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA TRADICIONAL**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P-8 CALLE – PLAZA PAZ Nº-1**

Referencia catastral: **1875208UM7317N0001QW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>2011</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. TEMPORAL</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN: Composición de fachada sobre soportal con alero.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL: REGULAR.	





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 72B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA TRADICIONAL**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P-8 CALLE – PLAZA PAZ Nº-1**


Referencia catastral: **1875208UM7317N0001QW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, conservando el soportal.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 73A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA NAVA**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P-12 CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-3**

Referencia catastral: **1875212UM7317N0001PW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1996</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>COMERCIO VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN: Doble soporte con mirador interior y vuelo en la esquina con galería de pino bajo cubierta.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL: Recientemente reestructurado.	





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 73B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**


Denominación: **CASA NAVA**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P-12 CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-3**

Referencia catastral: **1875212UM7317N0001PW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, conservando soportal, el mirador, el vuelo y la galería del piso superior.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 74A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P-25 CALLE – FRAGUAS Nº- 6**

Referencia catastral: **1875225UM7317N0001W**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN: Edificio con voladizo sobre fachada de sillería de piedra en planta baja.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL: EN OBRAS.	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P-25 CALLE – FRAGUAS Nº- 6**

Referencia catastral: **1875225UM7317N0001W**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Los permitidos por su grado de protección, manteniendo la sillería de piedra en planta baja.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación y reestructuración interior.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 75A**

## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL


Denominación: **CASA TRADICIONAL EN SOPORTAL**

Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P-7**


**CALLE – PLAZA DE LA PAZ Nº- 12**

Referencia catastral: **1876807UM7317N0001ZW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>HOSTELERÍA VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
Casa sobre soportal.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
BUENO.	





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 75B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA TRADICIONAL EN SOPORTAL**

Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P-7 CALLE – PLAZA DE LA PAZ Nº- 12**

Referencia catastral: **1876807UM7317N0001ZW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **HOGAR DE TERCERA EDAD (PERSONAS MAYORES).**


Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P-8 CALLE – PLAZA DE LA PAZ Nº- 11**

Referencia catastral: **1876807UM7317N0001ZW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>2001</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIPAMIENTO</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>HOGAR 3ª EDAD</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición de fachada con balcones sobre soportal.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Recientemente reconstruido.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 76B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **HOGAR DE TERCERA EDAD (PERSONAS MAYORES).**

Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P-8 CALLE – PLAZA DE LA PAZ Nº- 11**

Referencia catastral: **1876807UM7317N0001ZW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo la composición de fachada.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL


Denominación: **CASA TRADICIONAL SOBRE SOPORTAL**

Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P-9**


**CALLE – PLAZA DE LA PAZ Nº- 10**

Referencia catastral: **1876809UM7317N0001HW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1940</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>HOTELERÍA VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	Edificación sobre soportal con alero.
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	BUENO





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 77B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA TRADICIONAL SOBRE SOPORTAL**

Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P-9 CALLE – PLAZA DE LA PAZ Nº- 10**

Referencia catastral: **1876809UM7317N0001HW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Regeneración de huecos y carpinterías.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 78A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA TRADICIONAL**


Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P- 10 CALLE -PLAZA DE LA PAZ Nº- 9**

Referencia catastral: **1876810UM731N0001ZW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición de fachada.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Recientemente rehabilitado.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 78B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**


Denominación: **CASA TRADICIONAL**

Ubicación: **MANZANA - M-31 PARCELA - P- 10 CALLE -PLAZA DE LA PAZ Nº- 9**

Referencia catastral: **1876810UM731N0001ZW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo las fachadas exteriores.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 79A**

## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL


Denominación: **CASA PALACIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-33 PARCELA - P- 8 CALLE – PASTORES**


**Nº- 18**

Referencia catastral: **1877808UM7317N0001SW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>PALACIEGO</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillaría caliza.

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA PALACIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-33 PARCELA - P- 8 CALLE – PASTORES**

**Nº- 18**



Referencia catastral: **1877808UM7317N0001SW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo la sillería de piedra.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Sustitución de las carpinterías y limpieza de la fachada.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 80A**

## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL


Denominación: **CASA PALACIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-33 PARCELA - P- 9 CALLE – PASTORES**


**Nº- 20**

Referencia catastral: **1877809UM7317N0001ZW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>	
ESTILO	<b>PALACIEGA</b>	
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>	
PROPIETARIO	-	
USOS	<b>VIVIENDA</b>	
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>	

#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería de piedra caliza.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 80B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA PALACIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-33 PARCELA - P- 9 CALLE – PASTORES**

**Nº- 20**

Referencia catastral: **1877809UM7317N0001ZW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación y sustitución de carpinterías.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 81A**

## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL


Denominación: **CASA POPULAR CON VUELO**

Ubicación: **MANZANA - M-50 PARCELA - P-1**


**CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-9**

Referencia catastral: **1874902UM7317S0001HP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
Composición de fachada con vuelo y alero.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
REGULAR.	





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 81B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA POPULAR CON VUELO**

Ubicación: **MANZANA - M-50 PARCELA - P-1 CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-9**

Referencia catastral: **1874902UM7317S0001HP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo el volumen exterior y el balcón.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA POPULAR CON TRONERA Y VUELO**


Ubicación: **MANZANA - M-50 PARCELA - P-2 CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-8**

Referencia catastral: **1874902UM7317S0001HP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIPAMIENTO VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN: Composición de fachada con vuelo, alero y tronera.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL: REGULAR	





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 82B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA POPULAR CON TRONERA Y VUELO**

Ubicación: **MANZANA - M-50 PARCELA - P-2 CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-8**

Referencia catastral: **1874902UM7317S0001HP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo el volumen exterior y tronera.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA TRADICIONAL**


Ubicación: **MANZANA - M-50 PARCELA - P-6 CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-10**

Referencia catastral: **1874906UM7317S0001YP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIPAMIENTO VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición volumétrica y alero.

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MALO.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 83B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA TRADICIONAL**

Ubicación: **MANZANA - M-50 PARCELA - P-6**

**CALLE – PLAZA CAMPILLO Nº-10**

Referencia catastral: **1874906UM7317S0001YP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo el volumen y la sillería en la fachada oeste.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitar y consolidar.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA TRADICIONAL**


Ubicación: **MANZANA - M-51 PARCELA - P-12 CALLE – CAMPILLO Nº-6**

Referencia catastral: **1875712UM7317S0001UP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>ALMACÉN VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
Composición de fachada y cornisa.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
EN ESTADO DE RUINA.	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA TRADICIONAL**

Ubicación: **MANZANA - M-51 PARCELA - P-12 CALLE – CAMPILLO Nº-6**

Referencia catastral: **1875712UM7317S0001UP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, conservando la cornisa y la composición y los materiales de fachada.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Reestructuración o reconstrucción.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA TRADICIONAL CON TRONERA**


Ubicación: **MANZANA - M-51 PARCELA - P-14 CALLE – CAMPILLO Nº-4**

Referencia catastral: **1875714UM7317S0001WP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>EQUIPAMIENTO VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN: Fachada de sillería de piedra con cuerpo superior y tronera con alero.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL: MALO: En estado de ruina.	





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 85B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA TRADICIONAL CON TRONERA**

Ubicación: **MANZANA - M-51 PARCELA - P-14 CALLE – CAMPILLO Nº-4**

Referencia catastral: **1875714UM7317S0001WP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo la composición de fachada, sillería de piedra, tronera y alero.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Reestructuración.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA SOLARIEGA**


Ubicación: **MANZANA - M-65 PARCELA - P-14 CALLE – MEJORADA Nº-9**

Referencia catastral: **1974114UM7317S0001AP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería de piedra, balcón y alero.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Recientemente rehabilitado.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 86B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA SOLARIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-65 PARCELA - P-14 CALLE – MEJORADA Nº-9**

Referencia catastral: **1974114UM7317S0001AP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo la fachada de piedra, el dintel del acceso, el balcón y el alero.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 87A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA SOLARIEGA**


Ubicación: **MANZANA - M-65 PARCELA - P-15 CALLE – MEJORADA Nº-7**

Referencia catastral: **1974115UM7317S0001BP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1900</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería de piedra, balcón y alero.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Recientemente rehabilitado.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 87B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA SOLARIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-65 PARCELA - P-15 CALLE – MEJORADA Nº-7**

Referencia catastral: **1974115UM7317S0001BP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo la fachada de piedra, el dintel del acceso, el balcón y el alero.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA SOLARIEGA CON PATIO**


Ubicación: **MANZANA - M-65 PARCELA - P-16 CALLE – SACRISTÁN Nº-16**

Referencia catastral: **1974116UM7317S0001YP**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1960</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>ALMACÉN VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Fachada de sillería de piedra con arco de medio punto.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

REGULAR.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 88B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA SOLARIEGA CON PATIO**

Ubicación: **MANZANA - M-65 PARCELA - P-16 CALLE – SACRISTÁN Nº-16**

Referencia catastral: **1974116UM7317S0001YP**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo la fachada de piedra, el alero y el patio.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitar y apertura de arco en el acceso.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-66 PARCELA - P-22 CALLE – SACRISTÁN Nº-22**

Referencia catastral: **1974422UM7317N0001XW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
Fachada de piedra con vuelo y alero con canecillos.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
MALO.	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-66 PARCELA - P-22 CALLE – SACRISTÁN N°-22**


Referencia catastral: **1974422UM7317N0001XW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, manteniendo la fachada de piedra en planta baja.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Rehabilitación y reestructuración interior.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL

Denominación: **CASA SOLARIEGA**


Ubicación: **MANZANA - M-73 PARCELA - P-4.1 CALLE -CORPORACIÓN Nº-73**

Referencia catastral: **2075304UM7327N0001MY**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>TRADICIONAL</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. TEMPORAL</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición volumétrica del edificio.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

BUENO: Recientemente rehabilitado.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Denominación: **CASA SOLARIEGA**

Ubicación: **MANZANA - M-73 PARCELA - P-4.1 CALLE -CORPORACIÓN Nº-73**

Referencia catastral: **2075304UM7327N0001MY**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

F= 91A


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-14 PARCELA - P-4 CALLE – SANTA TERESA Nº-10**

Referencia catastral: **1676804UM7317N0001PW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición de volumen, voladizos y alero.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MALO: Edificación en ruinas.



## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-14 PARCELA - P-4 CALLE – SANTA TERESA Nº-10**

Referencia catastral: **1676804UM7317N0001PW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, con el deber de reconstruir o reestructurar los volúmenes de la fachada exterior.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Reconstrucción o reestructuración.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**




## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-14 PARCELA - P-5 CALLE – SANTA TERESA Nº-9**

Referencia catastral: **1676805UM7317N0001LW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1995</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN: Composición de volumen, voladizos y alero.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL: MALO: Edificación en ruinas.	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

Denominación:

Ubicación: **MANZANA - M-14 PARCELA - P-5 CALLE – SANTA TERESA Nº-9**

Referencia catastral: **1676805UM7317N0001LW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, con el deber de reconstruir o reestructurar los volúmenes de la fachada exterior.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Reconstrucción o reestructuración.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 93A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-23 PARCELA - P-5 CALLE – SANTA JUAN Nº-5**

Referencia catastral: **1776705UM7317N0001UW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1985</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>COMERCIO VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
Volumen de fachada y alero.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
Recientemente demolido.	





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 93B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-23 PARCELA - P-5 CALLE – SANTA JUAN Nº-5**

Referencia catastral: **1776705UM7317N0001UW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Reconstrucción

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

**F= 94A**


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-24 PARCELA - P-6 CALLE – PASTORES Nº-9**

Referencia catastral: **1776606UM7317N0001SW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1910</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. PERMANENTE</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
Vuelo continuo de cuerpo superior con canecillos.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
BUENO: Recientemente rehabilitado.	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-24 PARCELA - P-6 CALLE – PASTORES Nº-9**

Referencia catastral: **1776606UM7317N0001SW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección manteniendo el vuelo superior.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-28 PARCELA - P-13 CALLE – PASTORES Nº- 41**

Referencia catastral: **1777513UM7317N0001EW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
Vuelo continuo de cuerpo superior con canecillos.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
BUENO: Recientemente rehabilitado.	





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-28 PARCELA - P-13 CALLE – PASTORES Nº- 41**


Referencia catastral: **1777513UM7317N0001EW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección manteniendo el vuelo superior.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-28 PARCELA - P-30 CALLE – PASTORES Nº- 39**

Referencia catastral: **177530UM7317N0001PW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	Fachada y alero.
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	MALO





## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-28 PARCELA - P-30 CALLE – PASTORES Nº- 39**

Referencia catastral: **177530UM7317N0001PW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Reestructuración y reconstrucción.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P-26 CALLE -FRAGUAS Nº- 8**

Referencia catastral: **1875226UM7317N0001JW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>
VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:	
Fachada de piedra caliza con vuelo y alero.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:	
BUENO: Rehabilitación.	





**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 97B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P-26 CALLE -FRAGUAS Nº- 8**

Referencia catastral: **1875226UM7317N0001JW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Ninguna.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**



# CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.

F= 98A


## CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2

Denominación: **CASA POPULAR**


Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P-27 CALLE -FRAGUAS Nº- 10**

Referencia catastral: **1875227UM7317N0001EW**

### CATALOGO. SITUACIÓN



### PARCELARIO. SITUACIÓN



### INFORMACIÓN

FECHA DE CONSTRUCCIÓN	<b>1920</b>
ESTILO	<b>POPULAR</b>
AUTOR	<b>DESCONOCIDO</b>
PROPIETARIO	-
USOS	<b>VIVIENDA</b>
OCUPACIÓN ACTUAL	<b>VIV. VACÍA</b>



#### VALORES SINGULARES QUE JUSTIFICAN SU CATALOGACIÓN:

Composición volumétrica de la fachada y arco de medio punto en el acceso.

#### ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL:

MALO: En estado de ruina.



**CIUDAD DE DUEÑAS. P.E.P.C.H.**

**F= 98B**

## **CATÁLOGO – PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

Denominación: **CASA POPULAR**

Ubicación: **MANZANA - M-30 PARCELA - P-27 CALLE -FRAGUAS Nº- 10**

Referencia catastral: **1875227UM7317N0001EW**

Grado de protección: **PROTECCIÓN AMBIENTAL 2**

### **FOTO**



### **DETALLE**



### **ACTUACIONES PERMITIDAS:**

Las permitidas por su nivel de protección, conservar el arco y los vuelos en fachada.

### **ACTUACIONES DEBIDAS:**

Reestructuración y reconstrucción.

**INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DEL P.G.O.U.**